

MATRÍCULAS NH-90

MATRÍCULA	INDICATIVO	CN	MODELO	ALTA	BAJA	OBSERVACIONES
HT.29-01		1215	TTH/GSPA			Airbus(1)
HT.29-02	ET-802	1242	TTH/GSPA	Dic 2.014	19/02/2025	(3)
HT.29-03	ET-803	1264	TTH/GSPA	Sep 2.016		(2)
HT.29-04	ET-804	1276	TTH/GSPA	Sep 2.016		
HT.29-05	ET-805	1282	TTH/GSPA	Dic 2.016		
HT.29-06	ET-806	1283	TTH/GSPA	Dic 2.106		
HT.29-07-10087	ET-807	1284	TTH/GSPA	Jul 2.017		
HT.29-08-10088	ET-808	1359	TTH/GSPA	Jul 2.017		
HT.29-09-10089	ET-809	1360	TTH/GSPA	Nov 2017		
HT.29-10-10156	ET-810	1365	TTH/GSPA	Oct 2.018		
HT.29-11-10157	ET-811	1376	TTH/GSPA			
HT.29-12-10158	ET-812	1377	TTH/GSPA			
HT.29-13-10209	ET-813	1379	TTH/GSPA			
HT.29-14-10210	ET-814	1407	TTH/GSPA			Estándar 2
HT.29-15-10226	ET-815	1424	TTH/GSPA	Dic 2020		Estándar 2
HT.29-22-10265	ET-822	1453	TTH/GSPA	Jul 2022		Estándar 2

(1) En posesión de Airbus para ensayos.

(2) Primer NH-90 fabricado en la Factoría de Albacete.

(3) [Accidente](#) en el termino municipal de Torrecilla en Cameros (La Rioja). Durante un vuelo de instrucción. Resultando tres tripulantes ilesos y uno herido.